



Castello di Colle Massari - Cinigiano (GR)

Data Installazione: ottobre 2007

Nel Castello di Colle Massari l'umidità dei muri era ormai una situazione cronica da tempo immemorabile. L'alta umidità dell'aria causava odore di muffa, inoltre erano presenti

evidenti fluorescenze saline e macchie di umidità. Alla base dei contrafforti alcune murature misurano oltre 3 metri. Grazie ad **Aquapol** abbiamo avviato la fase di prosciugamento.

