

**LEADER EUROPEO NEL PROSCIUGAMENTO  
DELLE MURATURE UMIDE DAL 1985**



## **Palazzina d'epoca a BERGAMO P.tta S. Spirito**

Muri in sasso naturale danneggiati. Intonaci deteriorati, vistose macchie di umidità sulle pareti

**Data dell'installazione:** Maggio 2007

**Esito del primo controllo:** Muri in pietra non si sgretolano più, macchie di umidità sui muri notevolmente diminuite ed in prevalenza concentrate nella parte bassa. Pietre a vista asciutte