

**LEADER EUROPEO NEL PROSCIUGAMENTO
DELLE MURATURE UMIDE DAL 1985**



Studio Tecnico a BERGAMO via S. Alessandro

Intonaci deteriorati, vistose macchie di umidità sulle pareti. Umidità ambientale in eccesso

Data dell'installazione: Maggio 2006

Esito del primo controllo : Ristabiliti valori ottimali di umidità ambientale, carta e disegni non si "appiccicano" più . Poche macchie sulle pareti e solo in alcuni punti. Benessere generale